



HRF-1210-2

Lavaojos de columna galvanizado con dos rociadores charola de acero inoxidable.


CARACTERÍSTICAS

Lavaojos de emergencia de tubería de acero galvanizado cedula 40

Lavaojos de columna con 2 rociadores de acero inoxidable, charola (tazón) de acero inoxidable, su alimentación de lavaojos es con válvula de esfera de 1/2".

Nuevo

Terminado tricapa Argepoxica en color amarillo o verde Debido a su triple capa de aplicación a base de polímeros especiales hace que la tubería sea más resistente a la corrosión y también es más resistente a la abrasión y desgaste propio del medio ambiente.



Forma de pago: Depósito bancario para entregar su material



📍 Fuente de Neptuno #16-A Col. Fuentes del Valle, Tultitlán Edo. Méx.